

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust.1, 2, 4, 10 i 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68/ oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną /Dz. U. Nr 225, poz. 1934/ bryg. mgr inż. Jerzego Dukiela i kpt. mgr inż. Michała Kudryckiego przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku legitymujących się upoważnieniem nr PZ.5580.1.14.2013 z dnia 28.08.2013 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, przeprowadzili w dniu 05.09.2013r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Wydminy, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy.

Czynności przeprowadzono w obecności:

- 1) Ewy Kurpińskiej-Mejor – Dyrektorki GOK adres jw.
- 2) Katarzyny Eustachiewicz – referenta w Urzędzie Gminy Wydminy.

Zakres czynności:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
4. Rozpoznanie innych miejscowych zagrożeń.

Wykaz badanych obiektów:

- 1) Budynek użyteczności publicznej w Wydminach przy ul. 40-lecia PRL 4 (pomieszczenia GOK w Wydminach – piwnica i parter w południowo-zachodniej części obiektu).

W toku działań kontrolno – rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Warunki dojazdowe dla jednostek straży pożarnej.
Dojazd pożarowy do kontrolowanego obiektu jest zapewniony i w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.
2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
 - 2.1. Do zewnętrznego gaszenia służy gminna sieć hydrantowa w strefie ul. Składowej.
 - 2.2. Do wewnętrznego gaszenia pożaru służą hydranty z węzłem płaskoskładanym HP52. Podczas kontroli nie przedstawiono aktualnego protokołu z badania hydrantów wewnętrznych. Próba ciśnieniowa węży hydrantowych została przeprowadzona w dniu 21.05.2012r. – bez uwag.
3. Ocena warunków ewakuacyjnych.
 - 3.1. Niski parter – jedna klatka schodowa na poziom parteru o niepalnej konstrukcji. Z sali widowiskowej dolnej przewidzianej na ok. 50 osób do celów ewakuacyjnych służą dwa wyjścia, pierwsze główne klatką na parter, drugie przez zaplecze na zewnątrz obiektu.
 - 3.2. Parter – dwa wyjścia na otwartą przestrzeń. Z sali widowiskowej przewidzianej na ok. 100 osób do celów ewakuacyjnych służą dwa wyjścia, pierwsze główne przez hol na zewnątrz obiektu, drugie przez zaplecze.

Podczas kontroli stwierdzono niepełne oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych w kontrolowanym obiekcie.

4. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że zabezpieczenie budynku stanowią gaśnice proszkowe o masie środka 2kg i 6kg. Brak gaśnicy w pomieszczeniu kotłowni. Konserwacja ,oznakowanie lokalizacyjne – bez uwag.

5. Ocena stanu technicznego instalacji będących na wyposażeniu analizowanego obiektu.

5.1. Instalacja elektryczna i odgromowa.

Na podstawie dokonanych oględzin nie wniesiono uwag co do stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej. Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest na zewnętrznej ścianie budynku od strony południowo-zachodniej – brak oznakowania lokalizacyjnego. Badania stanu technicznego instalacji elektrycznej przeprowadzone zostały w dniu 12.06.2012r. Wyniki pomiarów nie wnoszą uwag co do stanu technicznego instalacji elektrycznej. Podczas kontroli nie przedstawiono protokołu z badań stanu technicznego instalacji odgromowej.

6. System grzewczy.

Do ogrzewania kontrolowanego obiektu służy kotłownia olejowa zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym z zewnętrznym wejściem. Moc kotła wynosi 225 kW, zasilanie stanowi 5 zbiorników po 2000l każdy. Nie przedstawiono protokołu z badań stanu technicznego przewodów kominowych.

7. Podczas kontroli nie przedstawiono instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

8. Charakterystyka obiektu.

Obiekt wolnostojący, podpiwniczony, trzykondygnacyjny, ściany nośne i działowe murowane, stropy żelbetowe, dach wielospadowy pokryty blachodachówką. Pow. użytkowa kontrolowanej części 989 m², kubatura 3457 m³. Budynek niski. Ze względu na przeznaczenie budynek zaliczony do III kategorii zagrożenia ludzi, budynek stanowi jedną strefę pożarową. Budynek w znaczącej części jest nieużytkowany.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK REKLCJI
d/s kontroli i rozprawczych

brzg. mgr inż. Jerzy Dukiel

/podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego/

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WYDMINACH

Ewa Kubińska-Mejer

REFERENT

mgr Eustachiewicz

URZĄD GMINY

11-510 WYDMINY
ul. Grunwaldzka 74
woj. warm.-mazurskie
tel. (87) 421 00 19
000540908
NIP 8451053528

/podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego/

Młodszy Specjalista

kpt/ mgr inż. Michał Kudrycki