

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust.1, 2, 4, 10 i 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68/ oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną /Dz. U. Nr 225, poz. 1934/ bryg. mgr inż. Jerzego Dukiela i kpt. mgr inż. Michała Kudryckiego przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku legitymujących się upoważnieniem nr PZ.5582.1.4.2013 z dnia 17.06.2013 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, przeprowadzili w dniu 26.06.2013 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Wydminy, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy.

Czynności przeprowadzono w obecności:

- 1) Katarzyny Eustachiewicz – Referent ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy adres jw.

Zakres czynności:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
4. Rozpoznanie innych miejscowych zagrożeń.

Wykaz badanych obiektów:

- 1) Radzie 8 (lokal nr 3 na poddaszu), 11-510 Wydminy,
- 2) Hejbuty 17, 11-510 Wydminy,
- 3) Zelki 12 (lokal na I piętrze), 11-510 Wydminy,
- 4) Talki 10/2 (lokal na parterze), 11-510 Wydminy

W toku działań kontrolno – rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Warunki dojazdowe dla jednostek straży pożarnej.
Dojazdy pożarowe do kontrolowanych obiektów są zapewnione i w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń.
2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Do zewnętrznego gaszenia pożarów służy gminna sieć hydrantowa, dodatkowo w miejscowości Talki można wykorzystać do celów ppoż. lokalne jezioro.
3. Ocena warunków ewakuacyjnych.
Warunki ewakuacyjne w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń.

4. Ocena stanu technicznego instalacji będących na wyposażeniu analizowanych obiektów.

4.1. Instalacja elektryczna.

- 1) Radzie 8 – stwierdzono zacieki przy punkcie rozgałęźnym energii elektrycznej na poziomie I piętra na korytarzu oraz brak osłon na „rozetkach” w części korytarzowej na parterze.
- 2) Hejbuty 17 – brak możliwości oględzin budynku od wewnątrz z powodu nieobecności lokatora.

Podczas kontroli nie przedstawiono badań stanu technicznego instalacji elektrycznej w kontrolowanych obiektach.

5. System grzewczy.

Do ogrzewania kontrolowanych obiektów służą lokalne piece na paliwo stałe w każdym lokalu mieszkalnym. Badania stanu technicznego przewodów kominowych we wszystkich obiektach zostały przeprowadzone w dniu 03.07.2012r. Protokoły zawierające usterki stanowią załącznik nr 1. Podczas kontroli stwierdzono następujące usterki:

Radzie 8 – brak wentylacji w kuchni, popękany komin nad dachem.

Zelki 12 – nieszczelny czopuch łączący piec z kominem.

Talki 10/2 - nieszczelny czopuch łączący piec z kominem, brak wentylacji, popękany komin na dachem.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z zastrzeżeniami~~. Do protokołu załączono 1 załącznik.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

REZERWENT

mgr Katarzyna Eustachiewicz

/podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego/

URZĄD GMINY

11-810 WYDMINY
ul. Grunwaldzka 74
woj. warm.-mazurskie
tel. (87) 421 00 19
000540908
NIP 8451053528

②

KIEROWNIK SEKCJI
d/s kontrolno-technicznych

bryg. mgr inż. Jerzy Dukiel

/podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego/

Młodszy Specjalista

mgr inż. Michał Kudrycki