

Protokół nr 5/2015
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
w dniu 18 marca 2015 r.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Włodzimierz Mioduszewski - Przewodniczący
2. Robert Stasiukiewicz - Członek
3. Stanisław Rabczyński - Członek
4. Leszek Pełowski - Członek

Kontrolą objęto:

Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy.

Przedmiot kontroli:

Kontrola w zakresie gospodarności, porządku oraz wykorzystania istniejącej bazy sportowej.

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego

Artur Pacuszka – Dyrektor ZS nr 1 w Nidzicy.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 marca 2015 r. o godzinie 9⁰⁰ przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Nidzicy działającej na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy.

Do szkoły uczęszcza 683 uczniów.

Ilość nauczycieli: 61 (w tym 9 nauczycieli wychowania fizycznego).

Ilość pracowników administracji i obsługi: 19 (w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo na czas określony)

Ilość klas:

- a) oddziały przedszkolne: 2
- b) klasa I-III - 11
- c) klasa IV-VI - 9
- d) klasa I-III gimnazjum - 10

Komisja Rewizyjna zapoznała się z instrukcją p.poż, która jest aktualizowana na bieżąco i zatwierdzona przez Państwową Straż Pożarną w Nidzicy. Wszyscy pracownicy się z nią zapoznali, co potwierdzili własnoręcznym podpisem.

Z informacji Dyrektora wynika, że wszyscy uczniowie są przeszkoleni na wypadek ewakuacji.

Ze względu na wieloletnie zaniedbania dotyczące remontów, Komisja stwierdza, że:

- instalacja elektryczna do wymiany (nigdy nie była wymieniana),
- brak głównego wyłącznika prądu,
- brak hydrantu zewnętrznego przed szkołą,
- hydranty wewnętrzne do wykonania,
- brak siatek zabezpieczających przy barierkach schodowych,
- schody do remontu (ubytki i pęknięcia),
- elewacja szkoły wymaga remontu,
- sala gimnastyczna i szatnie wymagają remontu kapitalnego.

Komisja wnioskuje o ekspertyzę budowlaną dot. dobudowanego obiektu sanitarnego (pęknięcia ścian, odchylenie się budynku). Komisja stwierdza, że w ostatnich latach dokonano znacznej modernizacji bazy sportowej. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego na placu wewnętrznym szkoły. W ubiegłym roku w szkole dokonano remontu dachu. Uczniowie ZS nr 1 wykorzystują boisko „Orlik” na zajęciach w-f jak i również na zajęciach sportowych.

Podczas kontroli Dyrektor zapoznał Komisję z dużymi osiągnięciami sportowymi uczniów w skali województwa i kraju. Szkoła realizuje dwa projekty Ministerstwa Sportu i Turystyki „Multisport” i „Umiem pływać”.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Protokół zawiera trzy strony.

Na tym protokół zakończono.

Podpis Dyrektora kontrolowanej
jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Pacuszk

Podpisy członków Komisji

1. Włodzimierz Mioduszewski -
2. Robert Stasiukiewicz -
3. Stanisław Rabczyński -
4. Leszek Pełowski -
- 
- The image shows four handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the names in the list. The signatures are written over the dotted lines. The first signature is for Włodzimierz Mioduszewski, the second for Robert Stasiukiewicz, the third for Stanisław Rabczyński, and the fourth for Leszek Pełowski. The signatures are stylized and cursive.